



PRIMEIRO BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR

Belo Horizonte, 14 de fevereiro de 2011.

Ofício nº: 7021/12 – Sect.

Assunto: vistoria no prédio das Varas da Fazenda Pública Estadual

Ref.: Ofício nº 031/2012 - 6ª VFPE e anexos

Anexo: Relatório de Vistoria nº 1009990, de 14/02/2012

**Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da 6ª Vara da
Fazenda Pública Estadual desta Capital,**

Em cordial visita, e reportando à documentação referenciada, encaminho à V. Exa o relatório de vistoria anexo, realizada no prédio situado à Rua Gonçalves Dias, nº 1.260, Funcionários, nesta Capital, onde funcionam as Varas da Fazenda Pública Estadual, para as medidas que julgardes oportunas.

Ao ensejo, apresento protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,


RICARDO EUGÊNIO DA SILVA OLIVEIRA, TEN CEL BM
***COMANDANTE ***

Exmo. Sr

Dr. Manoel dos Reis Morais

MM. Juiz de Direito da 6ª Vara da Fazenda Pública Estadual

Rua Gonçalves Dias, 1260, Bairro Funcionários – CEP 30.140.091

Comarca de Belo Horizonte



RELATÓRIO DE VISTORIA/FISCALIZAÇÃO - CBMMG



Nº: 1009990

DATA EMISSÃO: 14/02/2012

FL. 01/04

UNIDADE/SETOR: 1ºBBM/5ª Cia PV

MUNICÍPIO: Belo Horizonte

DESTINATÁRIO: Ao Responsável

PREFIXO VTR: APV 0260

I - ORIGEM DA COMUNICAÇÃO

COMO FOI SOLICITADO O ATENDIMENTO DA OCORRÊNCIA:

 CENTRO DE COMUNICAÇÕES DENÚNCIA DIRETAMENTE AO ORGÃO INICIATIVA

II - DADOS DA OCORRÊNCIA

NATUREZA: P-01.001

DESCRIÇÃO: Vistoria de Fiscalização

COMPL. DE LOCAL: Edificação Pública

TIPO DE LOCAL: Via Urbana

CAUSA PRESUMIDA: Fiscalização

HORÁRIO:

COMUNICAÇÃO: 08:50

NO LOCAL: 09:00

FINAL: 11:00

III - DADOS DA EDIFICAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: Varas da Fazenda Pública e Autarquias

LOCAL (av., rua, etc.): Rua Gonçalves Dias

NÚMERO: 1260

CEP:

COMPLEMENTO:

BAIRRO / VILA: Boa Viagem

MUNICÍPIO: Belo Horizonte

UF: MG

CNPJ/CPF: 21.154.554/0001-13

OCUPAÇÃO: Edificação Pública

IV - QUALIFICAÇÃO DOS ENVOLVIDOS

ENVOLVIDO: 01

TIPO DE ENVOLVIMENTO: Diretor das Varas

IDADE:

NOME: André Amorim Siqueira

NATURALIDADE:

CPF/CNPJ:

Nº DOC. IDENTIDADE:

ÓRGÃO EXPEDIDOR:

UF:

ENDEREÇO (av., rua, etc.): Rua Gonçalves Dias

NÚMERO: 1260

COMPLEMENTO:

BAIRRO: Boa Viagem

MUNICÍPIO: B.Hte

CEP:

UF: MG

FONE:

ENVOLVIDO: 02

TIPO DE ENVOLVIMENTO: Responsável pela Administração

IDADE:

NOME: Marilene costa Porto

NATURALIDADE: São Bernardo/ MA

CPF/CNPJ: 533354226-00

Nº DOC. IDENTIDADE: 1469336

ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP

UF:MG

ENDEREÇO (av., rua, etc.): Rua Gonçalves Dias

NÚMERO: 1260

COMPLEMENTO: Administração

BAIRRO: Boa Viagem

MUNICÍPIO: B.Hte

CEP:

UF: MG

FONE: 32077947

ENVOLVIDO: 03

TIPO DE ENVOLVIMENTO: Acompanhou a vistoria

IDADE: 46

NOME: César Augusto Zuppo

NATURALIDADE: B.Hte

CPF/CNPJ: 638752256-00

Nº DOC. IDENTIDADE: 2088126

ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP

MG

ENDEREÇO (av., rua, etc.): Rua Gonçalves Dias

NÚMERO: 1260

COMPLEMENTO: Administração

BAIRRO: Boa Viagem

MUNICÍPIO: B.Hte

CEP:

UF: MG

FONE: 32077947

V - INFORMAÇÕES PRIMÁRIAS

1- PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO (PSCIP)

Nº PROJETO:

DATA DA APROVAÇÃO: / /

Nº PAVIMENTOS:

DATA DA CONCESSÃO DO AVCB: / /

12 pavtos + 3 Subsolos

 EM ANÁLISE / / NÃO FOI APRESENTADO: 14/ 02/ 2012

LOTE:

QUARTEIRÃO:

OBSERVAÇÃO:

VI - ESPECIFICAÇÕES DOS DOCUMENTOS DE VISTORIA/FISCALIZAÇÃO

<input type="checkbox"/> 1 - ADVERTENCIA DATA	/ /	<input type="checkbox"/> 5 - 3ª REINCIDENCIA/MULTA DATA .	/ / /
<input type="checkbox"/> 2 - AUTO DE INFRAÇÃO DATA	/ /	<input type="checkbox"/> 6- 4ª REINCIDENCIA/CASSAÇÃO DO AVCB DATA	/ / /
<input type="checkbox"/> 3 - 1ª REINCIDÊNCIA/MULTA DATA	/ / /	<input type="checkbox"/> 7 - INTERDIÇÃO DATA	/ / /
<input type="checkbox"/> 4 - 2ª REINCIDÊNCIA/MULTA DATA	/ / /	<input checked="" type="checkbox"/> 8 - RELATÓRIO DO SSCIP DATA	14 / 02 /2012

VII - COMPONENTES DA GU/BM

Nr	P/G	NOME
100.615-4	3º SGT BM	Fernando Iglesias Gonçalves
131.810-4	SD BM	Carlos Alberto de Campos Mendes

VIII - APOIO À GU / BM

Estiveram no local o Sr. Ten Cel BM Ricardo Eugênio Cmt do 1ºBBM e o Sr. 1º Sgt BM Glayson Sub Cmt da 5ª Cia PV



RELATÓRIO DE VISTORIA/FISCALIZAÇÃO - CBMMG

Nº 1009990

DATA EMISSÃO: 14/ 02 /2012

FL. 02/04

UNIDADE/SETOR: 1ºBBM/ 5ªCia PV

MUNICÍPIO: Belo Horizonte

IX - ESPECIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE VISTORIA/FISCALIZAÇÃO



RELATÓRIO DO SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

Em ação fiscalizadora realizada na edificação Pública denominada Varas da Fazenda Pública e Autarquias, CNPJ 21.154.554/0001-13, constatamos as seguintes irregularidades:

1. Não foi apresentado o PSCIP (Processo de Segurança Contra Incêndio e Pânico), devidamente aprovado pelo CBMMG;
2. Não foi apresentado o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros), atestando a liberação da edificação em vistoria final;
3. Bomba de recalque não funcionou no momento do teste;
4. Hidrante de recalque falta adaptador, tampão, fundo britado e tampa na cor vermelha;
5. Portas corta fogo não fecharam automaticamente no momento do teste em todos os pavimentos;
6. Acúmulo de material combustível (Processos Administrativos) em todos os pavimentos;

7. Trincas nas laterais dos degraus da escada;

8. 12º pavimento

8.1 Hidrante interno não possui vidro, dístico incêndio, esguicho;

8.2 Trincas e infiltração no forro de gesso;

8.3 Falta quebra vidro no alarme de incêndio;

9. 11º Pavimento

9.1 Trincas no forro de gesso;

9.2 Pequenos afundamentos no piso;

10. 10º Pavimento

10.1 Pequenos afundamentos no piso;

10.2 Trincas no forro de gesso;

11. 9º Pavimento

1.1 Hidrante interno falta vidro e dístico incêndio;

1.2 Pequenos afundamentos no piso;

1.3 Trincas no forro de gesso;

2. 8º Pavimento

2.1 Trincas no forro de gesso;

2.2 Pequenos afundamentos no piso;

2.3 Falta quebra vidro no alarme de incêndio;

2.4 Trinca na parede, abaixo do ar, na sala da assessoria da 4ªVara;

3. 7º Pavimento

3.1 Acúmulo de material combustível (Processos Administrativos);

X - RECIBO DO RESPONSÁVEL PELA EDIFICAÇÃO / ESTABELECIMENTO

RECEBI CÓPIA DESTA DOCUMENTO DE VISTORIA/FISCALIZAÇÃO NA ÍNTEGRA BEM COMO TOMEI CIÊNCIA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE O FUNDAMENTAM. DIME COMPLETO (LEGÍVEL):

SINATURA:

FUNÇÃO:

RG:

DATA

XI - DADOS DO VISTORIADOR/FISCALIZADOR

SINATURA:

NÚMERO:

POSTO/GRADUAÇÃO

Ronaldo Iglesias Gonçalves

100.615-4

3º Sgt BM

**RELATÓRIO DE VISTORIA/FISCALIZAÇÃO – CBMMG**

Nº 1009990

DATA EMISSÃO: 14/ 02 /2012

FL. 03/04

UNIDADE/SETOR: 1ºBBM/ 5ªCia PV

MUNICÍPIO: Belo Horizonte

IX – ESPECIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE VISTORIA/FISCALIZAÇÃO

**14. 6º Pavimento**

14.1 Trincas no forro de gesso;

14.2 Pequenos afundamentos no piso;

14.3 Trincas no vidro da janela;

15. 5º Pavimento

15.1 Extintor possui lacre rompido

15.2 Trincas no forro de gesso;

15.3 Maçaneta da porta corta fogo está danificada;

16. 4º Pavimento

16.1 Trincas no forro de gesso;

16.2 Trincas na parede abaixo do ar;

16.3 Hidrante interno falta vidro, dístico incêndio;

16.4 Pequenos afundamentos no piso, na sala secretaria de atendimento;

17. 3º Pavimento

17.1 Hidrante interno falta vidro e dístico incêndio;

17.2 Trinca no forro de gesso;

17.3 Pequenos afundamentos no piso;

17.4 Trinca no vidro de uma janela;

18. 2º Pavimento

18.1 Hidrante interno falta vidro e dístico incêndio;

18.2 Trincas no forro de gesso;

19. 1º Pavimento

19.1 Pequenos afundamentos no piso;

19.2 Trincas no forro de gesso;

19.3 Extintor com lacre rompido;

20. Térreo

20.1 Hidrante interno falta vidro e dístico incêndio;

20.2 Trincas e Infiltração no forro de gesso na sala de protocolo;

21. 1º Subsolo

21.1 Hidrante interno falta adaptador, vidro e dístico incêndio;

X - RECIBO DO RESPONSÁVEL PELA EDIFICAÇÃO / ESTABELECIMENTO

RECEBI CÓPIA DESTA DOCUMENTO DE VISTORIA/FISCALIZAÇÃO NA ÍNTEGRA BEM COMO TOMEI CIÊNCIA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE O FUNDAMENTAM.

NOME COMPLETO (LEGÍVEL):

FUNÇÃO:

ASSINATURA:

RG:

DATA

XI - DADOS DO VISTORIADOR/FISCALIZADOR

ASSINATURA:

NÚMERO:

POSTO/GRADUAÇÃO

Fernando Iglesias Gonçalves

100.615-4

3º Sgt BM



RELATÓRIO DE VISTORIA/FISCALIZAÇÃO - CBMMG



Nº 1009990

DATA EMISSÃO: 14/02/2012

FL. 04/04

UNIDADE/SETOR: 1ºBBM/ 5ªCia PV

MUNICÍPIO: Belo Horizonte

IX - ESPECIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE VISTORIA/FISCALIZAÇÃO

21.2 Infiltração em vários locais no forro de gesso;

21.3 Extintor obstruído por um caixa eletrônico;

22. 2º Subsolo

22.1 Hidrante interno falta adaptador;

22.2 Trincas no forro de gesso;

22.3 Trincas na parede e em algumas colunas;

22.4 Extintor com lacre rompido;

23. 3º Subsolo

23.1 Hidrante interno falta vidro e dístico incêndio;

23.2 Trincas na parede da rampa de veículos;

23.3 Trincas no piso atrás da caixa de escada;

24. Falta chave de mangueira em todos os hidrantes da edificação.

As irregularidades descritas, relativas às medidas de segurança contra incêndio e pânico contrariam o disposto na Lei 14130/01, Decreto 44746/08 e Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, com relação as observações relacionadas a estrutura da edificação faz-se necessário a avaliação minuciosa, com posterior emissão de relatório técnico de um profissional qualificado, para que sejam tomadas as providências que julgar necessárias.

OBS: Ressalta-se que a inexistência e falta de manutenção dos sistemas e equipamentos de segurança contra incêndio e pânico constituem situações graves que comprometem a segurança das pessoas e do patrimônio. "Portanto, deverão ser adotadas medidas corretivas com o intuito de sanar tais irregularidades"

RECEBI CÓPIA DESTA DOCUMENTO DE VISTORIA/FISCALIZAÇÃO NA ÍNTEGRA BEM COMO TOMEI CIÊNCIA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE O FUNDAMENTAM.

NOME COMPLETO (LEGÍVEL):

FUNÇÃO:

ASSINATURA:

RG:

DATA

XI - DADOS DO VISTORIADOR/FISCALIZADOR

ASSINATURA:

NÚMERO:

POSTO/GRADUAÇÃO

Fernando Iglesias Gonçalves

100.615-4

3º Sgt BM